



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO

Carteira Profissional: PR-16640/D

Acervo Técnico Nº.: **4061/2016**

Selos de autenticidade: **A 030.367**

RNP Nº: 1703441648

Protocolo Nº.: **2016/00282583**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO

Carteira Profissional: PR-16640/D

Acervo Técnico Nº.: **4061/2016**

Selos de autenticidade: **A 030.367**

RNP Nº.: 1703441648

Protocolo Nº.: **2016/00282583**

ART Nº.: 20155693834 0..... Registrada: 30/12/2015.....
ART Correspons..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora: CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA EPP.....
Contratante(s): ADMINISTRADORA EDUCACIONAL NOVO ATENEU S/S LTDA -
CNPJ/CPF: 76.534.924/0001-30.....
Tipo de Contrato: EMPREITADA.....
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço: REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA.....
Serviço Contratado: EXECUÇÃO.....
Dimensão: 228,80 M2..... Área Existente: 228,80 M2.....
Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 228,80 M2.....
Dados Complementares: 0,00.....
Local da Obra: R CHILE, 1678 REBOUCAS.....
Município/Estado: CURITIBA/PR.....
Data de Início: 18/06/2015..... Data de Conclusão: 31/12/2015.....
Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL EM EDIFÍCIO COMERCIAL
PARA FINS EDUCACIONAIS - CAMPUS DA UNICURITIBA -
BLOCO ENGENHARIA - 3º PAVIMENTO - LABORATÓRIOS
(TOPOGRAFIA E INFORMÁTICA) E SALAS (AULA E
PROFESSORES).....
Observação:.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO

Carteira Profissional: PR-16640/D

Acervo Técnico Nº.: **4061/2016**

Selos de autenticidade: **A 030.367**

RNP Nº.: 1703441648

Protocolo Nº.: **2016/00282583**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2016/00282583.

Emitida via Internet em 12/08/2016 16:41:14 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA EPP.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.707.897/0001-98, registrada no CREA/PR sob o nº 13164-F, através do seu responsável técnico **Engenheiro Civil Antônio Carlos Alves Sampaio**, inscrito no CREA sob nº PR-16.640/D realizou os serviços de **Reforma de Edifício Comercial para fins educacionais, com área de 228,80 m²**, localizado à Rua Chile, 1678 – Rebouças – Curitiba/PR, conforme Contrato firmado com a Administradora Educacional Novo Ateneu S/S Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.534.924/0001-30. Tendo a empresa contratada cumprido com todos os compromissos assumidos, com excelente qualidade técnica, nada havendo que desabone os atos praticados.

Período de Execução da Obra: Junho/2015 até Dezembro/2015.

Características da Obra:

Tipo de Edificação: Comercial, relativo ao Setor Educacional

Tipo de Serviço: Reforma e Manutenção Predial ;

Local: Reforma no Campus da Unicuritiba, no Bloco de Engenharia – 3º pavimento, abrangendo o Laboratório de Topografia e Informática, Salas de Aulas e de Professores.

Área Total: 228,80 m²;

Art. Nº: 20155693834

Escopo dos Serviços:

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QTD.
1	SERVIÇOS SETOR TOPOGRAFIA		
1.1	Escoramento provisório de lajes	m2	25,00
1.2	Demolição de parede em alvenaria	m2	5,12
1.3	Reforço estrutural da laje cobertura - através de viga e pilar metálico	kg	220,00
1.4	Abertura e requadro de vão para janela fixa	m2	1,80
1.5	Instalação de parede gesso acartonado	m2	61,00
1.6	Massa corrida sobre parede em gesso acartonado	m2	122,00
1.7	Isolamento acústico em lã de rocha-parede gesso acartonado	m2	73,00
1.8	Reposição de tacos em pontos do piso	m2	2,00
1.9	Lixamento e enceramento do piso em taco	m2	128,26
1.10	Rodapé em madeira para pintura - h-7,5 cm	m	43,00
1.11	Pintura de teto - tinta acrílica	m2	128,26
1.12	Pintura de portas -verniz	cj	3,00
1.13	Pintura das paredes-tinta acrílica	m2	328,64



ADMINISTRADORA EDUCACIONAL NOVO ATENEU

1.14	Pintura em rodapé de madeira - esmalte sintéticos, cor cinza	m	103,45
1.15	Pintura de esquadrias de aço (janelas,lado interno)	m2	12,00
1.16	Revisão de esquadrias de aço (janelas, lubrificação e ajustes)	m2	12,00
1.17	Fornecimento e instalação porta tipo laminada para verniz, incluso vistas, caixilho e ferragens	cj	4,00
1.18	Vidro temperado fixo 8 mm para janela-perfis em aluminio	m2	1,80
1.19	Reparos em instalações elétricas existentes de pontos de tomada de energia	ud	1,00
1.20	Reparos em instalações existentes de pontos de rede	ud	8,00
1.21	Instalação de pontos de rede - cat 6	ud	11,00
1.22	Instalação de pontos de energia elétrica - iluminação e tomada	ud	26,00
2	SERVIÇOS LABORATÓRIOS INFORMÁTICA		
2.1	Lixamento e enceramento de piso em taco	m2	100,54
2.2	Reposição de tacos em pontos do piso	m2	0,50
2.3	Fechamento de parede ar condicionado janela	cj	1,00
2.4	Retirada de forro pvc e luminária existentes	m2	53,00
2.5	Reforço entarugamento de madeira para forro de PVC	m2	53,00
2.6	Instalação de forro PVC	m2	53,00
2.7	Reparos em instalações elétricas existentes de pontos de tomada de energia	cj	1,00
2.8	Reparos em instalações existentes de pontos de rede	ud	1,00
2.9	Instalação de pontos de energia elétrica - iluminação e tomada	ud	8,00
2.10	Correção superficial e pintura de teto sobre estuque em tinta acrílica	m2	50,00
2.11	Reparo pintura de portas em madeira 80x210cm - esmalte/óleo, cor branca	cj	10,00
2.12	Pintura das paredes-tinta acrílica	m2	231,04
2.13	Reparos pintura em rodapé de madeira - esmalte sintéticos cor cinza	m	73,00
2.14	Pintura de esquadrias de aço (janelas, lado interno)	m2	13,50
2.15	Revisão de esquadrias de aço (janelas, lubrificação e ajustes)	m2	13,50
2.16	Revisão de telhado, considerando a retirada e recolocação de telha e m fibrocimento ondulada 6 mm, sem reforço estrutural da madeira	m2	20,00



ADMINISTRADORA EDUCACIONAL NOVO ATENEU

3	SERVIÇO PISO SUPERIOR		
3.1	Revisão, substituição de telhas onduladas 4 mm e revisão de rufos	m2	55,00
3.2	Instalação de novo condutor de águas pluviais, parede externa até térreo - tubulações e conexões em PVC	m	10,00
3.3	Reparo parede em alvenaria/reboco e reinstalação de caixilho e porta existente	m2	6,00
3.4	Recuperação de fissuras do revestimento localizadas internamente e externamente na parede da platibanda em alvenaria - vedação com argamassa cimentícia	m	10,00
3.5	Abertura de piso para recuperação de manta asfáltica, envolvendo demolição, aplicação de mansta asfática e fechamento em piso cimentado	m2	5,00
3.6	Limpeza e vedação de juntas de piso com mastique	m	80,00
3.7	Instalação de novo ralo com acabamento no piso inferior	ud	1,00
4	HALL ELEVADOR E ESCADARIA DO 3º PARA 4º PISO		
4.1	Pintura em portas com pintura antiga - esmalte/óleo, cor branca	cj	3,00
4.2	Grade em tela padrão OTIS/COPEL com porta(junto ao guarda corpo e patamar) com pintura	m2	7,00
5	SALA ESCURA		
5.1	Instalação de parede gesso acartonado com aplicação de massa corrida PVA	m2	29,50
5.2	Massa corrida sobre parede em gesso acartonado	m2	83,00
5.3	Pintura das paredes-tinta acrílica	m2	107,00
5.4	Instalação de pontos de energia elétrica - iluminação e tomada	cj	2,00
5.5	Instalação de Pontos de esgoto sanitário em tubulação e conexões em PVC	cj	2,00
5.6	Instalação de Ponto de água fria em tubulação e conexões em PVC	cj	5,00
5.7	Reinstalação bancada de inox (ponto água e esgoto) e colocação de faixa superior em revestimento cerâmico de 20 cm	cj	1,00
5.8	Reparo de piso e paredes cimentado, pós instalação de pontos	m2	2,00

Curitiba, 12 de Agosto de 2016.

Guilherme A. M. Espinola
Engenheiro Civil / AENA
CREA PR - 86809/D

Administradora Educacional Novo Ateneu S/S Ltda.

Guilherme Augusto Moreira Espinola

Engenheiro Civil / CREA – PR – 86809/D

RG: 7954307-1 PR / CPF: 046.084.519-52

